


2024年4月工事状況写真



工場棟全景



付属棟全景



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)

2024年4月工事状況写真



工場棟アスベスト養生作業



工場棟内装解体



付属棟躯体解体



付属棟躯体解体