


2024年11月工事状況写真



工場棟全景



付属棟全景



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)




定点撮影(西側)

2024年11月工事状況写真



全覆い仮設テント組立て工事



全覆い仮設テント組立て工事



全覆い仮設テント組立て工事



RCF養生工事