


2024年12月工事状況写真



工場棟全景



テント内定点撮影(北西側)



テント内定点撮影(北東側)

2024年12月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)



敷地内定点撮影(北東側)

2024年12月工事状況写真



煙突内筒除染工事



煙突内筒除染工事



煙突内筒除染工事



付属棟跡地土間基礎解体