

2025年5月工事状況写真



工場棟全景



テント内定点撮影(北西側)



テント内定点撮影(北東側)

2025年5月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)




敷地内定点撮影(北東側)

2025年5月工事状況写真



工場棟 焼却炉内耐火物撤去作業



工場棟 焼却炉内耐火物撤去作業



仮設基礎コンクリート解体作業



スカンクライマー組立作業