

2025年10月工事状況写真



工場棟全景



テント内定点撮影(北西側)



テント内定点撮影(北東側)

2025年10月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)



敷地内定点撮影(北東側)

2025年10月工事状況写真



工場棟 設備解体



工場棟 設備解体



煙突 外筒撤去



煙突 外筒撤去