

2026年3月工事状況写真



工場棟全景



工場棟上屋解体後定点撮影(北西側)



工場棟上屋解体後定点撮影(北東側)

2026年3月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)



敷地内定点撮影(北東側)

2026年3月工事状況写真



全覆い仮設テント解体



全覆い仮設テント解体



仮設防音壁設置



全覆い仮設テント基礎解体