2026年9月工事状況写真



工場棟全景



工場棟上屋解体後定点撮影(南東側)



工場棟上屋解体後定点撮影(北東側)

2026年9月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)



敷地内定点撮影(北東側)


2026年9月工事状況写真



煙突外筒解体(完了)



杭抜き作業



地下躯体解体(支保工設置)



地下躯体解体(掘削)