2026年10月工事状況写真



工場棟全景



工場棟上屋解体後定点撮影(南東側)



工場棟上屋解体後定点撮影(北東側)

2026年10月工事状況写真



定点撮影(北側)



定点撮影(東側)



定点撮影(南側)



定点撮影(西側)



敷地内定点撮影(南西側)



敷地内定点撮影(北東側)

2026年10月工事状況写真



流動化処理土搬出作業



山留親杭打設作業



矢板入れ作業



矢板入れ作業